

CERTIFICADO DE TRATAMIENTO DE DESECHO
SERVICIOS TECNOLOGICOS DE INCINERACIÓN S. A. (STI)

RUC 63413-2-354934 DV 07 Tel. (507)395-0140



No. C-24052-2024

1. Certificado de Tratamiento de Desechos No. :		
2. Fecha		7 de febrero de 2024
Datos del Cliente (Generador)		
3. Cliente:	MINERA PANAMA, S.A.	
4. Tipo de Producto:	Desechos Bioinfecciosos	
5. Dirección del Generador	Donoso Colon, Entrando por Penonomé	
6. Personal de Contacto o Responsable	Dr. Jose Valenzuela	
7. Teléfonos y Fax	6979-5288	
8. E-mail	Jose.valenzuela@tqnl.com	
Datos de la Instalación		
9. Instalación de Tratamiento:	Servicios Tecnológicos de Incineración S.A. (STI)	
10. Autorización de la Instalación o Registro:	1. Marpol 73/78 2. Convenio de Entendimiento MIDA-STI 3. Resolución No. 002 del 7 de enero de 2010.	
11. Ubicación Física de la Planta	Isla Teller, camino al muelle 16, puerto de Cristóbal, Colón, Rep. de Panamá.	
12. Encargado de Planta:	Williams Grant	
13. Encargado de Operación de Triturador e Incineración	Luis Fuentes	
14. Transportista	STI	
Especificaciones y Características del Desecho		
15. Descripción del Producto	Desechos Bioinfecciosos	
16. Cantidad de Desechos Tratados	• 1 IBC de Desechos Bioinfecciosos (Clínica Garden Village, Puerto Cobre • 5 IBC de Desechos Bioinfecciosos Clínica Cobre	
17. Fecha de Entrada a la Planta	6 de febrero de 2024	
18. Fecha de tratamiento	6 de febrero de 2024	
19. Tipo de Transporte	Terrestre	
20. Código H y Clasificación de las Naciones Unidas	No aplica	
21. Características Físicas	Sólido /Líquido	
22. Ubicación Del Desecho.	Minera	
23. Operaciones de Eliminación	Tratamiento y disposición final	
Sobre la eliminación de 6 IBC desechos BIOINFECCIOSOS peligrosos de Minera en los Lugares Clínica Garden Village y Clínica Cobre. Se inicio a descargar y se verifico la condiciones de la mercancía recibida se procedió a precalentar el horno hasta 850 °C, se programo la operación del horno a 900o °C en la primera cámara y 1200°C en la segunda cámara, luego se introdujo al horno las bolsas a incinerar por una hora, hasta completar la totalidad a destruir <u>Observación Adicional.</u> Las cenizas y desechos de escoñas generadas se dispusieron el relleno sanitario. Se Certifica que se realizo el tratamiento de los desechos descritos anteriormente y ha sido completado a satisfacción... Se Certifica que se realizo el tratamiento de los desechos descritos anteriormente y ha sido completado a satisfacción.		
24. Nombre	Mgt, Guillermo Arauz, Coordinador de Manejo de Desechos	
25. Fecha	7 de Febrero de 2024	
26. Firma y Sello de Destrucción		